

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

ГУ МЧС России по Ульяновской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Карла Маркса, д.121, г. Ульяновск, 432071 т.(8422) 42-64-01 ф.(8422) 42-64-27

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: unduln@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску

(наименование органа государственного надзора)

пер. Пожарный, д. 4, г. Ульяновск, 432071, тел. (8422) 41-03-70, E-mail: ogpn-73@mail.ru

ПРОТОКОЛ № _____

об административном правонарушении в области пожарной безопасности

« 16 » сентября 2021 г.

(дата составления протокола)

г. Ульяновск, пер. Пожарный, 4

(место составления протокола)

Я, _____ Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего протокол)

мл. лейтенант внутренней службы Буркин Владимир Николаевич

руководствуясь ст. _____ 23.34, 28.2, 28.3, 28.5. КоАП РФ

(указываются номера статьи и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество	Румянцева Ирина Львовна
Телефон	+7 960 37 49 809
Дата и место рождения	г. Ульяновск, 05.06.1962
Зарегистрированный(ая) по месту жительства (пребывания)	г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 23, кв. 71.
Фактически проживающий(ая)	г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 23, кв. 71.
Место работы (учебы)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 232 «ЖЕМЧУЖИНКА», (ОГРН 1027301486893, ИНН 7327017541),
Занимаемая должность	Заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центр развития ребенка - детский сад № 232 «Жемчужинка»
Заработная плата (иной заработок)	н/д
Документ, удостоверяющий личность	Паспорт РФ серия 7306 номер 511226, выдан отделом УФМС России по Ульяновской области в Засвияжском районе гор. Ульяновска
Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда	Не привлекалась

« 07 » сентября 2021 г. в 15 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки в здании, помещениях и на территории муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка - детский сад № 232 «Жемчужинка» по адресу: 432029, Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Корунковой, д. 10 установлено, что должностным лицом были нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или)
---	--	--

п/п		нормативного документа по требованиям которого (ых) нарушены
1	<p>Не обеспечивается очистка территории объекта защиты от горючих отходов, мусора и сухой растительности.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	<p>п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее –ППР в РФ)</p>
2	<p>Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта.</p> <p>На блоке индикации ППКОП «Гранит-24», указатель 16-го шлейфа (отвечающий за помещение спортивного зала) находится в режиме «неисправность».</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	<p>ППР в РФ п. 54</p>
3	<p>Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта.</p> <p>При приведении в действие автоматической пожарной сигнализации от дымовых пожарных извещателей (установленных в спальном помещении группы № 8), сигнал «ПОЖАР» поступил на ППКОП «Гранит-24», но при этом система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в группе № 8 не сработала.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	<p>ППР в РФ п. 54</p>
4	<p>Не обеспечено наличие на дверях, ведущих из помещения 1-й группы и коридора, на лестничную клетку, приспособлений для самозакрывания.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	<p>ППР в РФ п. 24</p>
5	<p>Помещение «Кладовой» в музыкальном зале детского сада не оборудовано дымовыми пожарными извещателями.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1,ч.1 ст.6, ч.3,4 ст. 4, ст. 54, 83, 84, 91 ч.1 ст.151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ; п. 1.1, 1.2, Приложение А (обязательное) п. А1, А.3, А4, А10, п. 7.1, п. 7.2 Таблица А1 п. 38 таблицы А.3 СП 5.13130.2009</p>
6	<p>На пути эвакуации из группы № 2 установлен шкаф, препятствующий безопасности эвакуации людей в случае возникновения пожара.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	<p>ППР в РФ пп. «б» п. 27</p>
7	<p>Запорное устройство на двери, ведущей непосредственно наружу из группы № 2, являющийся эвакуационным выходом, не обеспечивает их возможность свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	<p>ППР в РФ п. 26</p>
8	<p>Не обеспечено наличие на дверях, ведущих из помещения 5-й группы и коридора, на лестничную клетку, приспособлений для самозакрывания.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	<p>ППР в РФ п. 24</p>
9	<p>Запорное устройство на двери, ведущей непосредственно наружу из группы № 3, являющийся эвакуационным выходом, не обеспечивает их возможность свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	<p>ППР в РФ п. 26</p>

<p>10 В тамбуре выхода из здания группы № 3 осуществляется хранение вещей, установлены вешалки для одежды, препятствующие свободной эвакуации людей в случае возникновения пожара. Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	<p>ППР в РФ пп. «в» п. 27</p>
<p>11 На пути эвакуации из группы № 3 установлен шкаф, препятствующий безопасности эвакуации людей в случае возникновения пожара. Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	<p>ППР в РФ пп. «б» п. 27</p>
<p>12 На воздуховоде общеобменной системы вентиляции, проходящей через противопожарную преграду, отделяющую помещение «Костелянной» с категорией В2 по пожарной и взрывопожарной опасности помещения складского назначения (пом. № 53 по экспликации плана недвижимого имущества от 01.09.2010 ИНВ. № 031039 площадью - 16,56 м2), от помещения общественного назначения - «ИЗО» (помещение № 51 по экспликации указанного плана недвижимого имущества), не установлен огнезадерживающий клапан. Требуется устанавливать огнезадерживающий клапан 2-го типа, в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара. Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	<p>ч. 4 ст.4, ч. 1 ст. 6, ст. 88 ч. 1, 2, 3, 8, таблица 23, 24 Ф3 № 123 –Ф3; СП 7.13130.2013 п. 6.10, 6.11; СП 4.13130.2013 п. 5.5.7; СНиП 2.04.05-86 п. 4.137, 4.142*.</p>
<p>13 Не обеспечено наличие на дверях, ведущих из помещения 4-й группы и коридора, на лестничную клетку, приспособлений для самозакрывания. Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	<p>ППР в РФ п. 24</p>
<p>14 Запорное устройство на двери, ведущей непосредственно наружу из группы № 4, являющийся эвакуационным выходом, не обеспечивает их возможность свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	<p>ППР в РФ п. 26</p>
<p>15 Запорное устройство на двери «административного выхода», ведущей непосредственно наружу из здания, являющийся эвакуационным выходом, не обеспечивает их возможность свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	<p>ППР в РФ п. 26</p>
<p>16 На пожарных шкафах, расположенных в здании детского сада отсутствует информация о составе комплектующих изделий. Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	<p>ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 107 Ф3 №123-Ф3; НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» п. 4.6, 4.1</p>
<p>17 Запорное устройство на двери эвакуационного выхода (дверь ведущая на наружную пожарную лестницу, которая предназначена для эвакуации детей из группы № 13), не обеспечивает их возможность свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	<p>ППР в РФ п. 26</p>
<p>18 Запорное устройство на двери эвакуационного выхода</p>	<p>ППР в РФ п. 26</p>

	(дверь ведущая на наружную пожарную лестницу, которая предназначена для эвакуации детей из группы № 12), не обеспечивает их возможность свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение устранено в ходе проверки.	
19	Запорное устройство на двери эвакуационного выхода (дверь ведущая на наружную пожарную лестницу, которая предназначена для эвакуации детей из группы № 8), не обеспечивает их возможность свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 26
20	Запорное устройство на двери эвакуационного выхода (дверь ведущая на наружную пожарную лестницу, которая предназначена для эвакуации детей из группы № 14), не обеспечивает их возможность свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 26
21	В спальном помещении группы № 9 осуществляется эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ пп. «а» п. 35
22	Запорное устройство на двери эвакуационного выхода (дверь ведущая на наружную пожарную лестницу, которая предназначена для эвакуации детей из группы № 6), не обеспечивает их возможность свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 26
23	Над входом в подвальное помещении детского осуществляется эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ пп. «а» п. 35
24	В подвальном помещении детского сада организовано помещение мастерской, осуществляется хранение оборудования, мебели и других предметов Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ пп. «б» п. 16
25	В отношении объекта защиты руководителем организации, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, выполненная не в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима. В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражен вопрос о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 393
26	Отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения, который должен обозначаться указателями со	ППР в РФ п. 48

